

## Povinnosti pracovníků při provádění drobné údržby v bytových domech

Pracovníci, kteří provádí drobnou údržbu v bytových domech jsou zejména povinni dbát následujících zásad:

- 1) Každý pracovník je povinen si při práci počínat tak, aby neohrozil své zdraví ani zdraví jiných osob.
- 2) Před zahájením práce je každý povinen provést kontrolu pracoviště a náradí. Práci není dovoleno zahájit, je-li na pracovišti nebo náradí zjištěna závada. Veškeré ruční náradí musí být v bezvadném stavu. S vadným nebo poškozeným náradím je zakázáno pracovat.
- 3) Pilníky se musí používat pouze s násadou. Úderné plochy kladiv musí být hladké, bez otřepů, bez vytlučených míst a trhlin. Násada musí být pevně nasazena a zaklínována. Maticové klíče musí přesně odpovídat rozměru matic. Roztažené tvary maticových klíčů se nesmí opravovat. Vadné klíče se musí vyměnit.
- 4) Není dovoleno používat sekáčů se šikmou nebo otřepenou hlavou. Při práci se sekáči je nutné používat brýlí s postranním štítkem.
- 5) Není dovoleno pracovat na pracovišti špatně osvětleném nebo tam, kde osvětlení neplní svoji funkci nebo je poškozené.
- 6) Každý pracovník je povinen používat osobní ochranné pracovní prostředky. Vadné nebo poškozené pomůcky není dovoleno používat.
- 7) Je zakázáno odkládat do prostoru komunikací, vchodů, průchodů, před rozvodné skříně el. energie, uzávěrů energetických zařízení, nástěnných požárních hydrantů a hasicích přístrojů jakýkoliv materiál nebo jiné předměty.
- 8) Při práci v rozvodných kanálech je nutno provést zabezpečení proti spadnutí jiných osob např. ohrazením, ve tmě i osvětlení. **Tyto práce nesmí provádět pracovník sám.**
- 9) **Pokud nemají příslušné oprávnění je pracovníkům přísně zakázáno provádět jakékoliv práce nebo činnosti u kterých je požadována zvláštní způsobilost. Např. zasahovat nebo provádět jakékoliv opravy elektrických, plynových zařízení nebo rozvodů, veškeré svařovací práce a práce na zdvihacích zařízeních (výtahy).**
- 10) Je zakázáno používat strojního zařízení jako brusek, vrtaček apod. pracovníky, kteří nejsou prokazatelně seznámeni s používáním tohoto náradí.
- 11) Pracovník nesmí provádět žádné práce ve výškách, pokud nebyl pro tuto činnost řádně proškolen a nespĺňuje zdravotní způsobilost pro tuto práci. Za práci ve výšce se považuje každá práce, při které je pracovník ohrožen pádem z výšky nebo do hloubky větší jak 1,5 m.
- 12) Práce ze žebříků (jednoduchých i dvojitých), postavených na podlahách se smí provádět za těchto podmínek:
  - a) pracující musí mít možnost přidržet se oběma rukama žebříku;
  - b) musí pracovat pouze s jednoduchým náradím;
  - c) žebřík musí být pevně postaven na podlaze a zajištěn proti posunutí, rozevření, příp. i proti jinému nebezpečí;
  - d) žebřík nesmí být nadstavený, prasklý nebo jinak vadný;
  - e) žebříku nesmí být použito jako přechodné lávky;
  - f) v případě, že postavený žebřík se může při používání přetočit, uklouznout nebo sjet z horního okraje, musí být nahoře upevněn;
  - g) žebřík nesmí být stavěn bez potřebného opatření do průjezdného profilu, příjezdu nebo průjezdu, průchodu a také tam, kde by mohlo neúmyslným zásahem cizí osoby nebo funkce zařízení dojít k narušení jeho stability;

- h) při výstupu a sestupu na kovových žebřících nesmí mít pracovník mastné rukavice a zamaštěné nosné přičky musí být ihned očištěny;
- i) kovových žebříků se nesmí používat nikdy tam, kde je nebezpečí dotyku s elektrickým zařízením;
- j) žebřík musí být postaven tak, aby nebyl ohrožen pádem materiálu z horního pracoviště nebo dalšího výstupu;
- k) pomocný materiál používaný při práci musí být v krabici, bedničce, kbelíku, v nádobě apod., nepohyblivě zavěšen na vnitřní straně žebříku (mezi žebříkem a konstrukcí, o kterou se opírá) nebo uvnitř dvojitého žebříku a jeho hmotnost musí být rovnoměrně rozložena, aby nenastalo ohrožení stability žebříku;
- l) prostor práce pod žebříkem musí být zajištěn.

Jednoduché žebříky musí být stavěny ve sklonu 3:1. Žebříky používané pro výstupy a sestupy musí přesahovat o 1 m podlahy konstrukce, trámu apod. Na žebříku se smí pracovat v bezpečné vzdálenosti, ve vzdálenosti chodidel od konce žebříku nejvýše 80 cm, u dvojitého žebříku nejvýše 50 cm od konce žebříku. Při práci ve větší výšce než 5m musí být pracující na žebříku zajištěn osobním ochranným zajištěním. Na žebřících se nesmí provádět práce, při nichž se používá hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti, žiravin, pneumatických nástrojů a jiných podobných nebezpečných hmot a náradí, které vyžadují pevné postavení pracovníka. Žebříků se nesmí používat pro vynášení a snášení předmětů těžších jak 20 kg.

- 13) Dát si neprodleně odborně ošetřit každý úraz, který se přihodí při plnění pracovních úkolů a jeho vznik ihned ohlásit svému vedoucímu, a to i v případě, že úraz nezanechá okamžitou pracovní neschopnost.
- 14) Oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost a podle svých možností se účastnit na jejich odstranění.
- 15) Při práci vždy zachovávat nařízení svých vedoucích, používat osobních ochranných prostředků a nerozptylovat se činnostmi, které nesouvisí s vlastní prací. Nejvíce úrazů vzniká právě proto, že se zaměstnanci plně nevěnují přidělené práci a snižují tak svoji pozornost.

Jméno, příjmení a pracovní zařazení pracovníka: .....

V Brně dne: .....

Pracovník svým podpisem potvrzuje, že se seznámil se všemi uvedenými zásadami a v plném rozsahu jim porozuměl.

.....  
podpis pracovníka

